

VH TECH, družstvo



Košeca 8
018 64 Košeca
Slovakia

Faktúra č. 101529

IČO: 36 322 547 DIČ: 2020116406 IČ DPH: SK2020116406
Tel.: 042 – 4475037, 0908219217 Fax: 042 – 4475037

Spôsob platby: **splatnosť 7 dní**
Bank. spojenie: CSOB a.s.
411078873/7500

Variabilný symbol: **101529** Konšt. sym: 0008

Doklad vyhotovil: Tatiana Balaková

Objednávka:

Dodací list:

Predfaktúra:

Zákazka:

Odberateľ: **Obecný úrad Mikušovce**

OT8187

018 57 Mikušovce
Slovenská republika

Tel./Fax: 042/4464 082

IČO: 00317527

DIČ:

IČ DPH:

Štát určenia: SK
Dátum dodania: 05.05.2011
Dátum vyhotovenia: 05.05.2011
Dátum splatnosti: **12.05.2011**

Kód	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
1 S120003	Servisné práce na VH 125	2,500 hod	16,50	41,25	20
2 S120004	Doprava	1,000 ks	3,03	3,03	20

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	44,28EUR	8,86 EUR

Suma bez DPH: 44,28 EUR
Suma DPH: 8,86 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade: 53,14 EUR

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SK

K úhrade informatívne: 1 600,90 SK

Pečiatka a podpis:

Handwritten signature



VH TECH d.
Pivovarská 492
019 01 Ilava

IČO: 36322547, IČ DPH: SK 2020116406
018 64 Košeca 8

Podatím p. Ohradov
OBEC MIKUŠOVCE
OBECNÝ ÚRAD

Finančná kontrola podľa zákona
č.502/2001 § 9 predbežná kontrola
Vykonat: *Handwritten signature*

VH TECH, družstvo, 018 64 Košeca, Košeca 8

Tel.: 042 – 4475037, Fax: 042 – 4475037, E-mail: vhtech@vhtech.sk, Internet: www.vhtech.sk

Registrácia: Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, spis.zn. Dr 10034/R, IČO: 36 322 547, DIČ: 2020116406, IČ DPH/Ust.-Id.-Nr.: SK2020116406



VH TECH, družstvo, Košeca 8, 018 64 Košeca

e-mail: servis@vhtech.sk
url: www.vhtech.sk

tel./fax: 042 / 4475037, mobil: 0911 219 218

Objednávateľ: OU

MIKUFOVCE

Telefón: 0903481110

Základné informácie:

- typ zariadenia: VH-125
- dátum uvedenia do prevádzky: 8.2008
- počet napojených obyvateľov: 120
- objekt obývaný: ☒ trvalo / ☐ prechodne
- spôsob spustenia: ☐ bez kalu / ☒ s dovozom kalu
- chod dúchadla: ☐ nepretržitý / ☒ časovač

Kontrola prevádzkového denníka:

- počet kontrol vykonaných na zariadení: X
- dátum poslednej kontroly: 19.4.11
- posl. sedimentačná skúška: 230 ml/l zo dňa: 14.4.11

SERVISNÝ ZÁSAH

		stav pred			Prevedené práce	stav po		
		✓	?	X		✓	?	X
osadenie a napojenie	• deformácie nádrže					✓		
	• deformácie krytu					✓		
	• deformácie zostavy					✓		
	• deformácie potrubia					✓		
	• umiestnenie dúchadla					✓		
	• vzdialenosť dúchadla					✓		
	• el. zapojenie dúchadla					✓		
	• vzduchový rozvod					✓		
čistota	• hrablicový kôš					✓		
	• steny nádrže					✓		
	• potrubné rozvody					✓		
	• filter dúchadla					✓		
	• vyfútený kal					✓		
funkčnosť	• vnútorná recirkulácia (č.4)					✓		
	• vonkajšia recirkulácia (č.2)					✓		
	• odťah z hladiny (č.3)					✓		
	• nastavenie ružice					✓		
	• prevzdušňovanie (č.1)					✓		
	• vzduchový register					✓		

Stav označený ako: ✓ - vyhovuje, je funkčný a nebráni riadnemu užívaniu zariadenia, stav ? - nemusí mať priamy vplyv na funkčnosť, ale treba vytvoriť opatrenia aby sa zabránilo zhoršeniu stavu, stav X - nevyhovuje resp. môže mať priamy nežiadúci vplyv na funkčnosť a je nutné vzniknutý problém riešiť.

Upozornenie pre zákazníka: Znečistenie čistíme alebo nádrže spôsobuje rozklad, tvorbu nežiadúcich mikroorganizmov a zápach.

Vykonané práce:

VÝMENA PREVZDUŠ. ELEMENTU, NAPUŠTENIE, NASTAVENIE ČOV

Použitý materiál:

PREVZD. ELEMENT - 1ks

Prepokladaný čas práce: podpis vedúceho

Skutočný čas práce: 2h 18min. podpis technika NT


Sadzby: servisný zásah trvajúci do 1 hodiny 590.-Sk s DPH za každého pracovníka, každá ďalšia započatá polhodina 295.-Sk s DPH za každého pracovníka, dopravné náklady 7.- Sk/ km s DPH, materiál potrebný na opravu podľa aktuálnych cien

Technologické merania:

- sedimentačná skúška: ml/l (po 30 min.)
- kyslík [mg/l] - (v sekciách - dopísať do nákresu)
- teplota [°C] - (v sekciách - dopísať do nákresu)

Poznámka:

DODATĽ AKTUÁLNY PREVÁZKOVÝ PÓRIADOK



V. MIKUFOVCIACH dňa 20.4.11

objednávateľ

vedúci výroby