

VH TECH, družstvo



Košeca 8
018 64 Košeca
Slovakia

Faktúra č. 101529

IČO: 36 322 547 DIČ: 2020116406 IČ DPH: SK2020116406
Tel.: 042 - 4475037, 0908219217 Fax: 042 - 4475037

Odberateľ:	OT8187
Obecný úrad Mikušovce	
018 57 Mikušovce	
Slovenská republika	
Tel./Fax: 042/4464 082	
IČO: 00317527	IČ DPH:
DIČ:	

Spôsob platby: **splatnosť 7 dní**
Bank. spojenie: CSOB a.s.
411078873/7500

Variabilný symbol: **101529** Konšt. sym: 0008

Doklad vyhotovil: Tatiana Balaková

Objednávka:

Dodací list:

Predfaktúra:

Zákazka:

Štát určenia: SK
Dátum dodania: 05.05.2011
Dátum vyhotovenia: 05.05.2011
Dátum splatnosti: **12.05.2011**

92
9. 5. 2011

Kód	Názov Komentár	Množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
1 S120003	Servisné práce na VH 125	2,500 hod	16,50	41,25	20
2 S120004	Doprava	1,000 ks	3,03	3,03	20

Rozpis DPH v EUR:

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
20,00%	44,28EUR	8,86 EUR

Suma bez DPH: 44,28 EUR
Suma DPH: 8,86 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade: 53,14 EUR

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SK

K úhrade informatívne: 1 600,90 SK

Pečiatka a podpis:

Ba!



VH TECH d.
Pivovarská 492
019 01 Ilava

ičo : 36322547, ič DPH : SK 2020116406
042/018 64 Košeca 8

Podľa mňa v poriadku
OBEC MIKUŠOVCE
OBECNÝ ÚRAD

Finančná kontrola podľa zákona
č.502/2001 § 9 predbežná kontrola
Vykonat. *[Signature]*



VH TECH, družstvo, Košeca 8, 018 64 Košeca

e-mail: servis@vhtech.sk
url: www.vhtech.sk

tel./tax : 042 / 4475037, mobil : 0911 219 218

Objednávateľ : OU

MIKUFOVCE

Telefón : 0903481110

Základné informácie:

- typ zariadenia : VH-125
- dátum uvedenia do prevádzky : 8. 2008
- počet napojených obyvateľov : 120
- objekt obývaný : trvalo / prechodne
- spôsob spustenia : bez kalu / s dovozom kalu
- chod dúchadla : nepretržitý / časovač

Kontrola prevádzkového denníka :

- počet kontrol vykonaných na zariadení : X
- dátum poslednej kontroly : 19.4.11
- posl. sedimentačná skúška : 230 ml/l zo dňa : 14.4.11

SERVISNÝ ZÁSAH

	stav pred			Prevedené práce	stav po		
	✓	?	X		✓	?	X
osadenie a napojenie	• deformácie nádrže				✓		
	• deformácie krytu				✓		
	• deformácie zostavy				✓		
	• deformácie potrubia				✓		
	• umiestnenie dúchadla				✓		
	• vzdialenosť dúchadla				✓		
	• el. zapojenie dúchadla				✓		
čistota	• hrablicový kôš				✓		
	• steny nádrže				✓		
	• potrubné rozvody				✓		
	• filter dúchadla				✓		
	• vyfútený kal				✓		
funkčnosť	• vnútorná recirkulácia (č.4)				✓		
	• vonkajšia recirkulácia (č.2)				✓		
	• odťah z hladiny (č.3)				✓		
	• nastavenie ružice				✓		
	• prevzdušňovanie (č.1)				✓		
• vzduchový register					✓		

VYČERPANA ČOV

Stav označený ako : ✓ - vyhovuje, je funkčný a nebráni riadnemu užívaniu zariadenia, stav ? - nemusí mať priamy vplyv na funkčnosť, ale treba vytvoriť opatrenia aby sa zabránilo zhoršeniu stavu, stav X - nevyhovuje resp. môže mať priamy nežiadúci vplyv na funkčnosť a je nutné vzniknutý problém riešiť.

Upozornenie pre zákazníka : Znečistenie čistiarne alebo nádrže spôsobuje rozklad, tvorbu nežiadúcich mikroorganizmov a zápach.


<p>Vykonalé práce :</p> <p><u>VÝMENA PREVZDUŠ. ELEMENTU, NAPUŠTENIE, NASTAVENIE ČOV</u></p>	<p>Použitý materiál :</p> <p><u>PREVZD. ELEMENT - 1ks</u></p>
<p>Prepokladaný čas práce : podpis vedúceho</p>	
<p>Skutočný čas práce : <u>2h 18min.</u> podpis technika <u>NT</u></p>	

Sadzby: servisný zásah trvajúci do 1 hodiny 590.-Sk s DPH za každého pracovníka, každá ďalšia započatá polhodina 295.-Sk s DPH za každého pracovníka, dopravné náklady 7.- Sk/ km s DPH, materiál potrebný na opravu podľa aktuálnych cien

Technologické merania :

- sedimentačná skúška : ml/l (po 30 min.)
- kyslík [mg/l] - (v sekciách - dopísať do nákresu)
- teplota [°C] - (v sekciách - dopísať do nákresu)

Poznámka : DODATĽ AKTUÁLNY PREVÁZKOVÝ PÓRIADOK



v. MIKUFOVCIACH dňa 20.4.11

[Signature] objednávateľ vedúci výroby